

Exemple d'empoussièremet permettant d'estimer le niveau d'empoussièremet de son intervention

The screenshot displays the Scol@miente web application interface. At the top, there is a header with the INRS logo on the left and the text 'Scol@miente' in the center. Below the header, there are navigation tabs for 'Evaluation' and 'Historique'. The main content area contains several sections with expandable details:

- Activité :** Sous-section 4 : Intervention
- Matériau :** Peinture amiantée
- Technique de traitement :** Nettoyage - Ramassage - Manutention - Conditionnement
- Travail à l'humide :** Regroupement des types de travail à l'humide
- Captage à la source :** Absence de captage localisé

Below these sections, there is a progress bar for 'Indice de confiance' ranging from 'faible' to 'élevé'. The 'Empoussièremet' section shows a result of '23 I/I'. At the bottom, there are icons for refresh and save, and a 'Préconisations' button. A small footer note states: 'Ce résultat correspond à une évaluation a priori du niveau d'empoussièremet, cela n'exonère pas l'employeur d'effectuer ses propres évaluations réglementaires. Dernière mise à jour des données : 25/11/2020'.